# URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN TEKNIS (DED) DRAINASE 1 DI KOTA CILEGON

1. Nama Pekerjaaan : Perencanaan Teknis (DED) Drainase 1 di Kota

Cilegon

**2. Nilai Total HPS** : Rp. 94.616.800,-

(Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas

Ribu Delapan Ratus Rupiah)

3. Sumber Dana : APBD Kota Cilegon Tahun 2024

4. Lokasi Pekerjaan : Saluran Sekunder Temposo Hulu, Kelurahan Lebak

Gede

**5. Ruang Lingkup** : Lingkup pekerjaan Perencanaan Teknis (DED)

Drainase 1 di Kota Cilegon adalah:

Pekerjaan

Lingkup kegiatan ini, adalah Survey, Investigasi dan Desain yang terdiri dari :

Tahap I Pendahuluan Meliputi kegiatan :

Persiapan kantor/alat, tenaga ahli dan administrasi perijinan

2. Pengumpulan Data Sekunder dan Sosialisasi

3. Inspeksi Lapangan Pendahuluan

Tahap II Survey Pengukuran & Investigasi

Survey pengukuran

Meliputi kegiatan :

- Survey Pendahuluan

- Pengukuran Poligon, Waterpass, long & cross, situasi

- Perhitungan Data Ukur

- Penggambaran

Tahap III Pembuatan Desain Rinci

Meliputi kegiatan :

1. Analisa Hidrologi

2. Penggambaran Desain dengan Auto Cad

3. Perhitungan BOQ & RAB

4. Penyusunan Spesifikasi Teknik, Metode Pelaksanaan

**6. Jangka Waktu** : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender

Pelaksanaan

#### 7. Personil

	Kualifikasi							
Posisi	Tingkat Pendidi- kan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli			
Tenaga Ahli:								
Ketua Tim	S-1	Teknik Sipil / Pengairan	Sumber Daya Air	1 tahun				
Tenaga Pendukung (jika ada):								
Cad / Cam Operator	D-3 / S-1	Semua Jurusan	Drafter	1 tahun				
Surveyor	D-3 / S-1	Semua Jurusan	Surveyor	1 tahun				
Petugas K3	D-3 / S-1	Semua Jurusan	-	1 tahun				
Estimator	D-3 / S-1	Teknik Sipil / Pengairan	-	1 tahun				

### 8. Waktu Penugasan Personil :

No	Personel	Minggu					Ket	
		1	2	3	4	5	6	
1	Ketua Tim							
2	Estimator							
3	Cad / Cam Operator							
4	Surveyor							
5	Petugas K3							

: Paruh Waktu : Penuh Waktu

## 9. Output Pekerjaan

#### Dokumen Perencanaan Teknis (DED) Drainase 1 di Kota Cilegon Lokasi : Saluran Sekunder Temposo Hulu, Kelurahan Lebak Gede

No.	Hasil Pekerjaan dan Laporan	Diserahkan
1.	Laporan Akhir	1 Asli & 2 Duplikat
2.	Gambar Perencanaan A3	1 Asli & 2 Duplikat
3.	Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan	1 Asli & 2 Duplikat
4.	Flash Disk	2 Buah
5.	Dokumen Invoice	2 Buah